

## SPYCHACZ DT-75

### Stan techniczny:

- uszkodzone sprzęgło
- brak przedniej szyby
- korozja kabiny
- brak akumulatora (pali z przewodów)
- gąsienice w stanie dobrym

